



RÖHM - OBRÁBĚNÍ OBROBKŮ

To správné řešení pro každou potřebu obrábění

RÖHM
driven by technology



➔ STACIONÁRNÍ



OBROBEK
Hranatý

UPÍNÁNÍ
Vnější upnutí




Kompaktní NC-svěráky



Strojní svěráky



Silově ovládané
centrické svěráky



OBROBEK
Kulatý

UPÍNÁNÍ
Vnější upnutí




Ruční sklíčidla na stole stroje



Kleštinová sklíčidla



Stacionární silová sklíčidla



OBROBEK
Kulatý


UPÍNÁNÍ
Vnitřní upnutí




Rozpěnné trny a ruční
sklíčidla na stole stroje



Stacionární silová sklíčidla



➔ ROTAČNÍ



OBROBEK
Příruba

UPÍNÁNÍ
Vnější upnutí




Ruční a silově
ovládaná sklíčidla



Kleštinová sklíčidla



Válce
(pro ovládání upínače)



OBROBEK
Příruba

UPÍNÁNÍ
Vnitřní upnutí




Segmentové a pouzdrové
rozpěrné trny



Ruční a silově
ovládaná sklíčidla



Válce
(pro ovládání upínače)



OBROBEK
Tyč

UPÍNÁNÍ
Vnější upnutí



Ruční a silově
ovládaná sklíčidla



Otočné hroty




Válce



Lunety



➔ ROTAČNÍ



OBROBEK
Tyč


UPÍNÁNÍ
Upnutí za rovné čelo



Čelní unašeče



Otočné hroty



OBROBEK
Trubky

UPÍNÁNÍ
Vnitřní upnutí




Segmentové a pouzdrové
rozpěrné trny



Otočné středící kužely



Válce
(pro ovládání upínače)



OBROBEK
Trubky

UPÍNÁNÍ
Vnější upnutí



Ruční a silově
ovládaná sklíčidla




Lunety



Válce
(pro ovládání upínače)



VRTÁNÍ



OBROBEK
Hranatý

UPÍNÁNÍ
Vnější upnutí



Svěráky pod vrtačku




Strojní svěráky



Vrtačková sklíčidla

MĚŘENÍ



OBROBEK
Hranatý, kulatý

UPÍNÁNÍ
Vnější upnutí /
upnutí za rovné čelo



Kotoučová sklíčidla



Svěráky pro brusky a měření



Pevné hroty



Pouzdrové
rozpěrné trny

AUTOMATIZACE



OBROBEK
Jakýkoliv tvar obrobku

UPÍNÁNÍ
Vnitřní a vnější upnutí



Uchopovače paralelní,
centrické a s dlouhým zdvihem



Plastový uchopovač



Otočná jednotka